

Misiones Coloniales  
de Chihuahua, A.C.

# Informe anual 2021

## PROYECTOS 2021:

- SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
- SAN JERÓNIMO, ALDAMA
- SANTA MARÍA, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
- VIRGEN DEL REFUGIO, SANTA ISABEL
- CASA TALAMANTES, ALLENDE

"TRABAJAMOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE  
NUESTRO ESTADO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES"

# DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Migración del esquema de trabajo CAD a H-BIM.
- Obtención de beca para el proyecto "Virtualización del patrimonio cultural más emblemático del Estado de Chihuahua."
- Reclutación de 13 alumnos para servicio social y residencias profesionales.

# PRESENCIA INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN

- Incremento de 426 nuevos seguidores en redes sociales.
- Participación en el festival de arte nuevo 2021.
- Artículo en revista Pro Chihuahua.
- Participación en la Universidad de Durango, Tec de Monterrey y Colegio de arquitectos.
- Taller "Restauración de Fachada" en la Ex-aduana Nacional Valle de Allende.



Participantes del Taller "Restauración de Fachada" en la Ex- aduana Nacional Valle de Allende



"Restauración de Fachada" en la Ex- aduana Nacional Valle de Allende

# GESTIÓN

- Participación con 4 proyectos beneficiados dentro de la convocatoria Eká Nawéame 2021:
  1. Santa María de cuevas, Dr. Belisario Domínguez.
  2. Casa Talamantes, Allende.
  3. Virgen del Refugio, Santa Isabel.
  4. Santa Ana de Chinarras, Aldama.

# LABORATORIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO

- Elaboración de proyecto Eká Nawéame 2021 con CIE@Lab.
- 2 cursos de educación dirigidos a docentes interesados en la conservación del patrimonio cultural de Valle de Allende.
- Restauración de la policromía del sotocoro de la antigua misión de Santa María de Cuevas.

# SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

- Mantenimiento de puertas.
- Integración de piso de mármol.
- Elaboración de ambón de cantera.
- Escalera de caracol.
- Cierre de obra.



Interior del templo de San Lorenzo



Interior del templo de San Lorenzo



Atrio del templo de San Jerónimo



Vista aérea del templo de San Jerónimo

# SAN JERÓNIMO, ALDAMA

- Colocación de adoquín rojo de 10x20cm y beige de 40x40cm en accesos y atrio del templo.
- Diseño de cruces con adoquín en atrio del templo.
- Inicio de trabajos del templete.

# SANTA MARÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

Proyecto beneficiado por la convocatoria Eká  
Nawéame 2021.

Monto: \$600,000.00 Convocatoria  
+ \$234,000.00 comunidad y municipio.  
Proceso 100%

- Eliminación de exclusiva.
- Liberación y reubicación de tablones.
- Limpieza de pintura en balaustrada.
- Limpieza de manchas de humedad.
- Consolidación de la policromía.
- Reintegración de base de preparación.
- Reintegración cromática utilizando la técnica bajo tono.



Policromía restaurada.



Policromía antes de la intervención.



Equipo de trabajo: profesionistas y miembros de la comunidad.



Detalle en policromía restaurada.

"TRABAJAMOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE  
NUESTRO ESTADO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES"

# VIRGEN DEL REFUGIO, SANTA ISABEL

Proyecto beneficiado por la convocatoria Eká  
Nawéame 2021.

Monto: \$150,000.00 convocatoria  
+ \$150,000.00 municipio.

Proceso 85%

- Integración de aplanados disgregados.
- Pintura interior y exterior.
- Mantenimiento a vigas transversales.
- Apertura de canales de ventilación.
- Elaboración de adoquín de cantera.
- Colocación de adoquín de cantera.
- Sustitución de machimbre del coro.



Aplanados y pintura exterior.



Colocación de adoquín de cantera.



Mantenimiento de vigas.



Sustitución de machimbre en coro.


# CASA TALAMANTES, ALLENDE

Proyecto beneficiado por la convocatoria Eká  
Nawéame 2021.


Monto: \$800,000.00 convocatoria  
+ \$200,000.00 propietarios.

Proceso 50%

- Elaboración de adobes.
- Elaboración de artesas de cal.
- Cepillado de vigas y tabletas.
- Tratamiento de vigas y tabletas.
- Acarreo de material a patio central.
- Colocación de vigas de arrastre.
- Colocación de vigas transversales.
- Colocación de tabletas.



Vigas de arrastre en portales y salones 1 y 2.



Colocación de vigas transversales.



Encadenado de vigas.



Vista desde el interior de los portales.

# INFORMES FINANCIEROS

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos)

### CIRCULANTE

Efectivo y bancos 77,973

Otras cuentas por cobrar 568,537

**TOTAL CIRCULANTE 646,510**

### NO CIRCULANTE

Propiedades y equipo neto 1,791,005

**TOTAL NO CIRCULANTE 1,791,005**

**TOTAL ACTIVO 2,437,516**

### PASIVO

#### CIRCULANTE

Cuentas por pagar 233,317

**TOTAL CIRCULANTE 233,317**

**TOTAL PASIVO 233,317**

#### PATRIMONIO

**TOTAL PATRIMONIO 2,204,198**

**PASIVO Y PATRIMONIO 2,437,516**

## ESTADO DE ACTIVIDADES

(Cifras expresadas en pesos)

### INGRESOS PROPIOS

Donativos 2,484,559

Apoyo económico -

Otros ingresos 248,882

**TOTAL DE INGRESOS 2,733,441**

### EGRESOS PROPIOS

Gastos de operación 2,419,847

**TOTAL DE EGRESOS 2,419,847**

**CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE 313,594**